



**GRUPO  
EMPRESARIAL**

04/03/2024  
Bogotá D.C.

**SED-US-053-2024**

Señores

**CONSORCIO CLARIDAD**

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda  
Director de obra  
Carrera 80 A No. 25C -19  
Bogotá D.C.

**Referencia:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5.

**Asunto: OBSERVACIONES A ESTRUCTURA METÁLICA DE CAMPAMENTO**

Respetado ingeniero Jiménez,

De acuerdo con el comunicado 24-02-19-CONS-CLARIDAD-078-2023 respuesta comunicación oficial SED-US-052-2024 del 29 de febrero del año en curso y conforme a la reunión virtual llevada a cabo el 1 de marzo del año en curso, le manifestamos lo siguiente:

1. En ningún momento han presentado la modificación del presupuesto para la respectiva revisión y aprobación, además, durante la visita diagnóstica y la visita para estimar las cantidades debieron evaluar las condiciones particulares de cada frente.
2. Referente a los límites permitidos, es necesario que justifiquen su respuesta.
3. Si bien es cierto, el objeto del contrato es adecuación, mejoramiento y mantenimiento, sin embargo, el Consorcio Claridad presento un esquema de la estructura metálica el cual debe ser sustentado dado que es evidente su sobredimensionamiento teniendo en cuenta el área a cubrir.



mail@cbingenieros.com

01 8000



615 7182

Calle 98 #22-64



OF 507



4. El ítem del presupuesto previamente aprobado es el 17.1.20 "*SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2*" el cual no abarca perfiles estructurales rectangulares ni cuadrados.
5. El diseño presentado en el comunicado no es claro.

Por lo tanto, la instalación de la estructura metálica en Campamento no esta autorizada por esta interventoría, hasta tanto sean respondidas nuestras observaciones.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

**ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES**

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira [fjimenez@educacionbogota.gov.co](mailto:fjimenez@educacionbogota.gov.co) y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio [srodrigueza@educacionbogota.gov.co](mailto:srodrigueza@educacionbogota.gov.co)

